

TEPCO

東京電力ホールディングス

エネルギー理解

TEPCOの挑戦

東京電力ホールディングス概要

福島への責任

目的から探す

[トップページ](#) > [写真・映像ライブラリー](#) > [写真・動画集](#)

写真・動画集

甲D第501号証

写真・動画検索

- [キーワードで探す](#)
- [掲載日で探す](#)
- [撮影日で探す](#)
- [状況・取り組みで探す](#)
- [場所で探す](#)
- [ピックアップ](#)

福島第一原子力発電所 津波襲来時の状況について

掲載日

2012年7月13日



画像

-  00分00秒
-  00分34秒後
-  01分02秒後
-  01分26秒後
-  05分00秒後
-  05分12秒後
-  06分08秒後
-  06分20秒後
-  06分36秒後
-  06分42秒後
-  07分04秒後
-  07分08秒後
-  07分24秒後

報道配布資料

写真・映像ライブラリー

- [・会見ライブ配信](#)
- [・福島第一ライブカメラ](#)
- [・映像アーカイブ](#)

「写真・動画集」に掲載している写真・動画は、書面などによる利用申請を不要としますが、その他の取り扱いについては、[リーガル](#)をご確認下さい。



07分30秒後



07分42秒後



07分56秒後



08分10秒後



08分20秒後



08分38秒後



08分50秒後



09分02秒後



09分14秒後



09分28秒後



09分42秒後



10分50秒後



10分54秒後



11分54秒後



13分16秒後



14分36秒後



14分42秒後



15分06秒後



15分32秒後



16分54秒後



17分06秒後



17分10秒後



17分58秒後



18分28秒後



19分04秒後



22分08秒後



23分44秒後



23分48秒後



24分52秒後



25分44秒後



25分48秒後

撮影日：平成23年3月11日

提供：東京電力株式会社

福島第一原子力発電所への津波襲来状況を集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）から撮影した写真は平成23年5月19日（11枚）、平成24年7月9日（33枚）に公開しておりますが、公開した44枚の写真を集約し、あらためて時系列順に並べて掲載しております。（平成24年7月13日変更）

関連リンク

【参考配布】

[福島第一原子力発電所津波襲来時の状況について](#)（PDF 875KB）

掲載
カテゴリ
—

■状況取り組み

事故の状況

■ピックアップ

津波による影響 / 3月11日からの1週間

[<一覧に戻る](#)

