

平成 28 年 10 月 8 日に発生した阿蘇山噴火による原子炉サイトへの降灰状況

発生日時 午前 1 時 55 分（福岡管区气象台発表）

発生場所 阿蘇中岳第一火口

表 10 月 8 日の 3 サイト降灰確認状況

サイト	阿蘇山からの 距離 (km)	阿蘇山からサイト の方向 (八方位)	降灰状況
川内原子力発電所	145	南西	確認されず
玄海原子力発電所	137	北西	確認されず
伊方発電所	131	北東	微量

○伊方発電所における確認状況

伊方発電所では、10 月 8 日の午前 4 時 39 分に降灰を確認した後、外気取り入れ用のフィルターの差圧などのプラント全般の巡視点検を実施すると同時に、各プラントパラメータのチェックを実施した結果、午前 7 時 40 分に異常の無いことを確認した。3 号機は通常運転を継続、2 号機は定期検査中である。

八幡浜市 伊方原子力規制事務所 駐車場

阿蘇山噴火に伴う防災車への降灰状況（平成 28 年 10 月 8 日（7：45頃））

