

福島第一原子力発電所への津波襲来状況を集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）から撮影した写真は平成23年5月19日（11枚）、平成24年7月9日（33枚）に公開し、当日配布した資料の中に「撮影時刻」を記載しておりましたが、時刻はカメラの内蔵時計のデータであり、このデータは正しくありません。そのため、公開した44枚の写真をあらためて時系列順に並べ、1枚目の写真を基点とした経過時間を記載した資料に本日（平成24年7月13日）差替えさせていただきます。

東京電力株式会社
平成24年7月9日


福島第一原子力発電所 津波襲来時の状況について



<0秒> ※



<34秒後>




<1分2秒後>

※カメラの内蔵時計の時刻は正しくないため、1枚目の写真の撮影時（カメラ内蔵時計では午後3時35分16秒）を基点とした経過時間を記載している。

提供：東京電力株式会社
撮影日：平成23年3月11日



< 1分26秒後 >



< 5分0秒後 >




< 5分12秒後 >



< 6分8秒後 >



< 6分20秒後 >




< 6分36秒後 >




< 6分42秒後 >



< 7分4秒後 >




< 7分8秒後 >




< 7分24秒後 >




< 7分30秒後 >



< 7分42秒後 >




< 7分56秒後 >




< 8分10秒後 >




< 8分20秒後 >



< 8分38秒後 >




< 8分50秒後 >



< 9分2秒後 >



< 9分14秒後 >



< 9分28秒後 >



< 9分42秒後 >



< 10分50秒後 >



< 10分54秒後 >



<11分54秒後>



<13分16秒後>



<14分36秒後>



<14分42秒後>




<15分6秒後>



<15分32秒後>




<16分54秒後>



<17分6秒後>



<17分10秒後>




<17分58秒後>



<18分28秒後>



<19分4秒後>




<22分 8 秒後>




<23分 44 秒後>




<23分48秒後>



<24分52秒後>



<25分44秒後>



<25分48秒後>