

福島第一原子力発電所への津波襲来状況を集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）から撮影した写真は平成23年5月19日（11枚）、平成24年7月9日（33枚）に公開し、当日配布した資料の中に「撮影時刻」を記載しておりましたが、時刻はカメラの内蔵時計のデータであり、このデータは正しくありません。そのため、公開した44枚の写真をあらためて時系列順に並べ、1枚目の写真を基点とした経過時間を記載した資料に本日（平成24年7月13日）差替えさせていただきます。

東京電力株式会社
平成24年7月9日

福島第一原子力発電所 津波襲来時の状況について



<0秒> ※



<34秒後>



<1分2秒後>

※カメラの内蔵時計の時刻は正しくないので、1枚目の写真の撮影時（カメラ内蔵時計では午後3時35分16秒）を基点とした経過時間を記載している。


提 供：東京電力株式会社
撮影日：平成23年3月11日



< 1 分26秒後 >



< 5 分0秒後 >



< 5 分12秒後 >



< 6 分8秒後 >



< 6 分20秒後 >



< 6 分36秒後 >



< 6 分42秒後 >



< 7 分 4 秒後 >




< 7 分 8 秒後 >




< 7 分 24 秒後 >



< 7 分 30 秒後 >



< 7 分42秒後 >



< 7 分56秒後 >



< 8 分10秒後 >



< 8 分20秒後 >



< 8 分38秒後 >



< 8 分50秒後 >



< 9 分 2 秒 後 >




< 9 分 14 秒 後 >



< 9 分 28 秒 後 >



< 9 分42秒後 >



< 10 分50秒後 >



< 10 分54秒後 >



<11分54秒後>



<13分16秒後>



<14分36秒後>



<14分42秒後>




<15分6秒後>



<15分32秒後>



<16分54秒後>



<17分 6 秒後>



<17分10秒後>



<17分58秒後>



<18分28秒後>



<19分4秒後>



<22分 8 秒後>



<23分44秒後>



<23分48秒後>



<24分52秒後>



<25分44秒後>



<25分48秒後>