

## その他の原子力発電所での対応

他の原子力発電所におけるシビアアクシデントへの対応に関する措置の実施について（平成23年6月7日指示）

### シビアアクシデントへの対応に関する措置の実施について（指示）（平成23年6月7日）

各電気事業者等に対し、東京電力株式会社福島第一原子力発電所以外の原子力発電所においてシビアアクシデントへの対応に関する措置を実施するとともに、その状況を平成23年6月14日までに報告することを指示しました。

#### 関連リンク

[原子力安全に関するIAEA関係会議に対する日本国政府の報告書について](#)

### シビアアクシデントへの対応に関する措置の実施状況の確認結果について（平成23年6月18日）

6月14日に各電気事業者等からの報告を受け、現地の保安検査官が立入検査等を行い、厳格な確認を行いました。

その結果、各電気事業者等から報告のあったシビアアクシデントへの対応に関する措置は、適切に実施されているものと評価します。

### 非常用発電設備の保安規定上の取り扱いについて（平成23年4月9日指示）

#### 非常用発電設備の保安規定上の取り扱いについて（指示）（平成23年4月9日）

4月7日23：32頃に宮城県沖で発生した地震により東北電力東通原子力発電所1号機について、3台設置されている非常用ディーゼル発電機（以下「非常用DG」という。）が4月8日14：08において、全て動作可能ではない状態に陥りました。当該事象を受け、冷温停止及び燃料交換の運転上の制限に関する保安規定の変更措置を講じました。

#### 非常用ディーゼル発電機の保安規定上の追加措置について（平成23年5月11日）

平成23年4月9日の指示を受け、原子炉設置者から保安規定変更認可申請書が提出されました。

### 東京電力福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた他の発電所の緊急安全対策（平成23年3月30日指示）について

#### 緊急安全対策の指示について（平成23年3月30日）

現在、稼働中または起動を予定する原子力発電所に対し、緊急時の電源確保や、機動的な除熱昨日の復旧対策の準備などの緊急安全対策を講じることとし、経済産業大臣から指示するとともに、緊急安全対策の実効性を担保するために省令改正を行いました。

#### 緊急安全対策の実施状況の確認結果について（平成23年5月6日）

各電気事業者等から緊急安全対策の実施状況の報告を受け、保安検査官が立ち入り検査等を行い、厳格な確認を行いました。

#### 緊急安全対策の実施状況の確認結果について（女川原子力発電所）（平成23年6月1日）

女川原子力発電所における緊急安全対策の実施状況の報告を受け、保安検査官が立入検査等を行い、厳格な確認を行いました。